Brustbreite





Jacke flach hinlegen und den Verschluss schließen.
Direkt unter den Achseln von Stoffkante zu Stoffkante messen.
Bis zur Stoffkante messen, nicht bis zur Naht.
Maßband gerade und flach halten.

Ärmellänge





Ärmel flach hinlegen und den Manschettenverschluss schließen.
Von der Oberkante der Armlochnaht bis zum Ende der Manschette messen.
Maßband gerade und flach halten.

Armlochhöhe



Ärmel so flach wie möglich auslegen.
Von der Oberkante der Armlochnaht bis zum unteren Achselpunkt messen.
Maßband gerade und flach halten.

Oberarmbreite








Ärmel flach auslegen.
Vom unteren Achselpunkt quer über den Ärmel bis zur Stoffkante messen.
Das Maßband parallel zur Manschette halten.
Maßband gerade und flach halten.

Ärmelabschlussbreite



Ärmel flach hinlegen und den Manschettenverschluss schließen.
Am unteren Rand der Manschette von Stoffkante zu Stoffkante messen.
Maßband gerade und flach halten.
Die Manschette darf nicht elastisch oder dehnbar sein.

Saumweite der Jacke



Jacke flach hinlegen und den Verschluss schließen.
Am unteren Jackenrand in gerader Linie von einer Stoffkante zur anderen messen.
Bis zur Stoffkante messen, nicht bis zur Naht.
Maßband gerade und flach halten.

Vordere Jackenlänge





Jacke flach hinlegen und den Verschluss schließen.
Von der Schulternaht unmittelbar neben dem Kragen entlang der Vorderseite bis zur unteren Stoffkante messen.
Maßband gerade und flach halten.

Gesamte Schulterbreite





Jacke mit der Rückseite nach oben flach hinlegen.
Von der Oberkante einer Armlochnaht quer über den Rücken bis zur Oberkante der gegenüberliegenden Armlochnaht messen.
Maßband gerade und flach halten.

Rückenlänge der Jacke







Jacke mit der Rückseite nach oben flach hinlegen.
Von der Halsnaht am unteren Kragenrand entlang des Rückens bis zur untersten Kante des rückwärtigen Jackenteils messen.
Maßband gerade und flach halten.